

1月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事



写真タイトル	場所打ち杭打設状況
撮影年月日	2016年1月6日



写真タイトル	鋼管杭打設状況
撮影年月日	2016年1月11日



写真タイトル	杭打機解体状況
撮影年月日	2016年1月16日

1月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事

	<p>写真タイトル 杭工事完了</p>	
	<p>撮影年月日 2016年1月8日</p>	
	<p>写真タイトル ①・②工区根切り状況</p>	
	<p>撮影年月日 2016年1月18日</p>	
	<p>写真タイトル ①・②工区根切り状況</p>	
	<p>撮影年月日 2016年1月20日</p>	

1月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事



写真タイトル	①・②工区根切り状況
撮影年月日	2016年1月26日



写真タイトル	①・②工区杭頭処理状況
撮影年月日	2016年1月28日



写真タイトル	①・②工区捨てCON型枠状況
撮影年月日	2016年1月30日