

富山市医師会看護専門学校建設工事



写真タイトル	3階柱配筋状況
撮影年月日	2016年6月23日



写真タイトル	外部足場状況
撮影年月日	2016年6月27日




写真タイトル	R階梁掛け状況
撮影年月日	2016年6月28日


富山市医師会看護専門学校建設工事





写真タイトル	1階型枠解体完了
撮影年月日	2016年6月29日




写真タイトル	R階デッキ敷き完了
撮影年月日	2016年7月1日



写真タイトル	R階梁配筋状況
撮影年月日	2016年7月4日

	写真タイトル	R階③④工区スラブ配筋完了
	撮影年月日	2016年7月7日
	写真タイトル	R階①②工区スラブ配筋状況
	撮影年月日	2016年7月9日
	写真タイトル	1階アルミサッシ取付
	撮影年月日	2016年7月9日

富山市医師会看護専門学校建設工事



写真タイトル	コンクリート打設前状況
--------	-------------

撮影年月日	2016年7月12日
-------	------------



写真タイトル	R階③工区スラブ押え状況
--------	--------------

撮影年月日	2016年7月14日
-------	------------



写真タイトル	外部足場完了
--------	--------

撮影年月日	2016年7月19日
-------	------------

富山市医師会看護専門学校建設工事

	写真タイトル	屋上全景
	撮影年月日	2016年7月19日
	写真タイトル	1階内装LGS工事
	撮影年月日	2016年7月20日
	写真タイトル	2階型枠解体完了
	撮影年月日	2016年7月20日