

# 9月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事



写真タイトル	2階断熱材吹付け完了
撮影年月日	2016年8月27日



写真タイトル	R階PH塗装完了
撮影年月日	2016年8月29日



写真タイトル	2階区画間仕切PB完了
撮影年月日	2016年8月30日

# 9月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事

	写真タイトル	3階区画間仕切LGS完了
	撮影年月日	2016年8月30日
	写真タイトル	受水槽基礎コン打設完了
	撮影年月日	2016年8月30日
	写真タイトル	R階ルーフ鉄骨建方完了
	撮影年月日	2016年9月6日



# 9月現場状況

	写真タイトル	1階天井PB貼り状況
	撮影年月日	2016年9月12日
	写真タイトル	2階天井LGS完了
	撮影年月日	2016年9月15日
	写真タイトル	3階区画間仕切PB完了
	撮影年月日	2016年9月15日

# 9月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事

	写真タイトル	3階断熱材吹付け完了
	撮影年月日	2016年9月15日
	写真タイトル	1階天井PB貼り完了
	撮影年月日	2016年9月16日
	写真タイトル	R階シート防水状況
	撮影年月日	2016年9月17日



# 9月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事

	写真タイトル	1階床パッキング完了
	撮影年月日	2016年9月19日
	写真タイトル	R階パラペット幕板取付 外壁タイル貼り状況
	撮影年月日	2016年9月19日
	写真タイトル	2階和室造作完了
	撮影年月日	2016年9月19日